



Synsrapport

SynsID 30951522 (14-02-2023 kl. 08:51)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:01

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA33S00324444	(2) - Reg.nr og nationalitet	XK37870 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	207.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	14-02-2023 kl. 08:51 - Faaborg Bilsyn - Smedemestervej 22, 5600 Faaborg		
(9) Synsvirksomhed	Faaborg Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - højre - indvendigt - styrekugle	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - begge - positionslygter	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - højre - bærekugle	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bag - indvendigt - skærm	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmantel mangler eller er stærkt beskadiget. - for - venstre - mantel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

2.1.3.A.V: Styreapparat, styrekugle, slør, for stor
6.1.7.G.V: Drivakselmantel v. for defekt.
4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke 5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor 6.1.1.C.V: Bærende elementer, inderskærm, zone C, tæret

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.