



Synsrapport

SynsID 31065070 (06-03-2023 kl. 11:32)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 06:29

Bilmærke	FIAT	Model	DOBLO
(1) - Stelnummer	ZFA22300005270309	(2) - Reg.nr og nationalitet	XJ47526 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	268.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	06-03-2023 kl. 11:32 - Åbyhøj Bilsyn ApS - Tomsagervej 19, 8230 Åbyhøj		
(9) Synsvirksomhed	Åbyhøj Bilsyn ApS		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - venstre	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - blinklygte - venstre - bag	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Aksler, hjul, Dæk, Slidindikator bliver synlig. - begge - for	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjedningsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - højre - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - travers - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - manchet - venstre - yderst	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - panel - højre - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

4-gas måling ikke udført, udstødning er ikke komplet.
1.4.1.A.V: Bremses, bremsekraft, parkeringsbremse, mangler 4.4.3.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte, farve, falmet 5.2.3.E.V: Bærende elementer, dæk, mønsterdybde, utilstrækkelig
5.3.4.A.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, slør, for stor 6.1.1.C.V: Bærende elementer, travers, zone C, tætret 6.1.7.G.V: Trækakselmanchet defekt 6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tætret

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.