



Synsrapport

SynsID 31220619 (31-03-2023 kl. 09:22)

Udskrevet d. 11-11-2024 kl. 01:33

Bilmærke	SUZUKI	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMMAA35S00844301	(2) - Reg.nr og nationalitet	AF87228 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	155.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	31-03-2023 kl. 09:22 - Bilsyn Ballerup - Energivej 23, 2750 Ballerup		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Ballerup		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremserør, Beskadigede eller stærkt tærede. - venstre - langsgående	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremserør, Beskadigede eller stærkt tærede. - bag - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - venstre	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Lygter, stoplygter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - højre	Væsentlig fejl
86,3, 12, B, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Hjulførende dele og dele der er omfattet af Zone B, er ikke i overensstemmelse med kravene. - indvendigt - højre - panel	Væsentlig fejl
86,3, 12, B, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Hjulførende dele og dele der er omfattet af Zone B, er ikke i overensstemmelse med kravene. - indvendigt - venstre - panel	Væsentlig fejl
4,2 - Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.