



Synsrapport

SynsID 31343925 (24-04-2023 kl. 15:20)

Udskrevet d. 28-03-2025 kl. 00:25

Bilmærke	TOYOTA	Model	COROLLA
(1) - Stelnummer	JT152EEB103156948	(2) - Reg.nr og nationalitet	DA25256 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	182.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	24-04-2023 kl. 15:20 - Panduro Bilsyn IVS - Uplandsgade 70, 2300 København		
(9) Synsvirksomhed	Panduro Bilsyn IVS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↷

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - for	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - begge - nærløsliglygte	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, V	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er), -, Ikke korrekt fastgjort. Kan forventes at forårsage en kortslutning.	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, og affjedring, Støddæmpere, Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - højre - bag	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karosseri og opbygning mv., Tilstand, Selvbærende karosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - panel - indvendigt - venstre	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, kobling defekt-omsyn	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.