



Synsrapport

SynsID 31571893 (02-06-2023 kl. 09:04)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:12

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | SUZUKI | Model | WAGON R |
| (1) - Stelnummer | TSMMA33S00313560 | (2) - Reg.nr og nationalitet | BM91642 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 201.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 02-06-2023 kl. 09:04 - Bilsyn Stevns v/Andreas Agerskov - Trykkervej 4, 4660 Store | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsyn Stevns v/Andreas Agerskov | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 1,1, 21, A, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseapparat, Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. - stænkskærm - 1. aksel - venstre | Væsentlig fejl |
| 1,1, 14, A, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseklapper, Slidt. 14,8 mm - 1. aksel | Væsentlig fejl |
| 5,3, 4, A, V | Aksler, og affjedring, Affjedringsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - bærekugle - 1. aksel - højre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 7, G, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - venstre | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende EU fejlkodeerne og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk eller ring på 72218899

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.