



Synsrapport

SynsID 31675708 (20-06-2023 kl. 10:11)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:06

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | JEEP | Model | CHEROKEE VAN |
| (1) - Stelnummer | 1J8G6B8K05W518220 | (2) - Reg.nr og nationalitet | BC20622 DK |
| (5) - Køretøjskategori | N1-Varebil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 209.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 20-06-2023 kl. 10:11 - Øernes Bilsyn - Elmevej 5, 4780 Stege | | |
| (9) Synsvirksomhed | Øernes Bilsyn | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 2,1, 3, B, V | Styreapparat, Deles tilstand, For stort slid ved samlinger. - styrekugle - højre | Væsentlig fejl |
| 2,1, 3, G, V | Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - manchete - tandstang - venstre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - venstre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bund - højre - yderst | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bund - venstre - yderst | Væsentlig fejl |
| 8,1, 1, B, V | Gener, støj, dæmpningssystem, En del af støj dæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt. | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| Dæk på 2. aksel er tæt på at være slidt ned. |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.