



Synsrapport

SynsID 31711854 (26-06-2023 kl. 14:25)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 14:30

Bilmærke	Suzuki	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA53S00145984	(2) - Reg.nr og nationalitet	XT29486 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	175.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	26-06-2023 kl. 14:25 - Applus Danmark A/S - Rundinsvej 65, 3200 Helsingør		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,7, 1, B, V	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - bag - begge - nummerpladelygte	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og køreløsligter, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. - beslag for sprængwire - begge - positionslygter	Væsentlig fejl
7,1, 5, B, V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger, Airbag, Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade.	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsesør, Beskadede eller stærkt tærede. - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - 1. aksel - begge - styrekugle	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsvirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 51 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,6 - Bremseudstyr, blokeringsfri bremses (ABS)	Bremseudstyr, blokeringsfri bremses (ABS), ABS bliver aktiveret ved lav hastighed uden grund.	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.