



# Synsrapport

SynsID 31732192 (29-06-2023 kl. 09:51)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 04:01

<b>Bilmærke</b>	Vw	<b>Model</b>	PASSAT
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVWZZZ3CZAE164032	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	AE57942 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	518.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	29-06-2023 kl. 09:51 - Applus Danmark A/S - Lillehøjvej 31, 8600 Silkeborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - midtpå	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - 2. aksel - højre - svingarm	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - 2. aksel - venstre - svingarm	Væsentlig fejl
4,1, 5, A, V	Lygter, forlygter, Indstillingsanordning, Anordning virker ikke.	Væsentlig fejl
4,5, 1, B, M	Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Lettere defekt glas (det udsendte lys påvirkes ikke). - venstre	Mindre fejl

## Servicebemærkninger

4,1 Kontaktforbindelse til forlygter er knækket ved 2. aksel
Bilen er ikke røggastestet på grund af knækket udstødning

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.