



Synsrapport

SynsID 31833015 (17-07-2023 kl. 16:14)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 02:04

Bilmærke	MERCEDES-BENZ	Model	320
(1) - Stelnummer	WDB2037641A514522	(2) - Reg.nr og nationalitet	BP16985 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	195.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	17-07-2023 kl. 16:14 - Bilsyn-Odense ApS - Nyborgvej 613, 5220 Odense		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn-Odense ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - venstre - udvendigt - panel	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - venstre - nærlyslysligte	Væsentlig fejl
1,1, 12, B, M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseslanger, Beskadigede, slidte, snoede eller for korte. - 2. aksel - begge	Mindre fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring, Affjerdingsled, For stort slid i styrebølt og/eller bøsninger eller i affjerdingsled. - 1. aksel - højre - krængningsstabilisator	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjerdingsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - 1. aksel - højre - bærekuglemanchet	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring, Affjerdingsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - 1. aksel - venstre - bærekuglemanchet	Væsentlig fejl
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Sideskørter skal være demont ved omsyn for kontrol af Tæring	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.