



Synsrapport

SynsID 31950923 (10-08-2023 kl. 16:07)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 19:39

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | VOLKSWAGEN | Model | GOLF |
| (1) - Stelnummer | WVWZZZ1GZMW287152 | (2) - Reg.nr og nationalitet | SV91283 DK |
| (5) - Køretøjskategori | N1-Varebil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 458.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 10-08-2023 kl. 16:07 - Fair Bilsyn ApS - Chr. Lundsgaards Vej 35, 7200 Grindsted | | |
| (9) Synsvirksomhed | Fair Bilsyn ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 1,1, 17, C, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Automatisk ventil for lastafhængig bremsekraftregulering, Ventil har sat sig fast eller virker ikke (ABS virker). - bag | Væsentlig fejl |
| 1,1, 11, C, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsesør, Beskadigede eller stærkt tærede. - langsgående | Væsentlig fejl |
| 5,3, 4, A, V | Aksler, og affjedring, Affjedringsled, For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - 2. aksel - højre - venstre | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - venstre - inderst | Væsentlig fejl |
| 6,1, 2, A, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssør og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem. | Væsentlig fejl |
| 8,4, 1, A, V | Gener, andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter. | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.