



Synsrapport

SynsID 32000764 (21-08-2023 kl. 08:43)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 08:26

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | CITROËN | Model | C3 |
| (1) - Stelnummer | VF7SC8HR4DW565243 | (2) - Reg.nr og nationalitet | AG73676 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 141.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 21-08-2023 kl. 08:43 - Applus Danmark A/S - Vonsildvej 23, 6000 Kolding | | |
| (9) Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 4,7, 1, B, M | Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - bag - begge | Mindre fejl |
| 8,1, 1, B, V | Gener, støj, dæmpningssystem, En del af støjdæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt. - for - midtpå | Væsentlig fejl |
| 2,1, 3, B, V | Styreapparat, Deles tilstand, For stort slid ved samlinger. - 1. aksel - højre - styrekugle | Væsentlig fejl |
| 2,1, 3, B, V | Styreapparat, Deles tilstand, For stort slid ved samlinger. - 1. aksel - højre - styreforbindelsesled | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--------------------------------|
| slør i højre forhjul for stort |
|--------------------------------|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.