



# Synsrapport

SynsID 32177128 (20-09-2023 kl. 12:02)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 07:53

<b>Bilmærke</b>	OPEL	<b>Model</b>	CORSA
<b>(1) - Stelnummer</b>	W0L0SDL68A4009173	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	AL40364 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	316.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	20-09-2023 kl. 12:02 - Borup Bilsyn - Kløvestedvej 25, 4140 Borup		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Borup Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ufuldstændigt syn <b>✗</b>

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 13, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsebakker eller -klodser \ For slidt (minimumsmærke nået). - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 14, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Slidt. 18,5 mm	Væsentlig fejl
3,4, 0, B, V	Udsyn, forrudeviskere \ - \ Viskerblad virker ikke eller er tydeligvis defekt, udsynet væsentligt forringet. - bag	Væsentlig fejl
4,1, 4, C, V	Lygter, forlygter \ Krav \ Lyskilde og lygte passer ikke sammen. - nærlyslslygte - begge	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, V	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er) \ - \ Ikke korrekt fastgjort. Kan forventes at forårsage en kortslutning.	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. - positionslygter - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 2, A, M	Aksler, og affjedring \ Støddæmpere \ Utilstrækkelig fastgørelse til chassis eller aksel. - stødpude - 2. aksel - højre	Mindre fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr \ Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.