



Synsrapport

SynsID 32187088 (21-09-2023 kl. 14:46)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 03:27

Bilmærke	TOYOTA	Model	YARIS
(1) - Stelnummer	VNKKC96350A094268	(2) - Reg.nr og nationalitet	YV32289 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	172.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	21-09-2023 kl. 14:46 - Dan Bilsyn ApS - Brøndbytoften 1, 2605 Brøndby		
(9) Synsvirksomhed	Dan Bilsyn ApS		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 21, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseapparat \ Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. - 2. aksel - stænkskærm - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 2. aksel - højre - venstre	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 39 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 32 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
2,4, 0, A, M	Styreapparat, Sporing af hjul \ - \ Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav.	Mindre fejl
3,3, 0, B, M	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger \ - \ Spejl eller anordning lettere beskadiget eller sidder løst. - venstre	Mindre fejl
4,1, 1, B, M	Lygter, forlygter \ Tilstand og virkemåde \ Lygte (parabol og glas) lidt defekt. - nærløsliglygte - højre - venstre	Mindre fejl
4,7, 1, B, V	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - nummerpladelygte	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Aksler, hjul \ Dæk \ Slidindikator bliver synlig. - 1. aksel - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 6, D, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilkobling og trækanordning \ Sikkerhedsudstyr mangler eller virker ikke korrekt. - tilkoblingsanordning	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - bund - bag - venstre	Væsentlig fejl
7,7, 0, A, V	Forskelligt udstyr, lysignalapparat \ - \ Virker slet ikke.	Væsentlig fejl
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, tilkoblingsanordning dækker for nummerpl	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.