



# Synsrapport

SynsID 32224647 (28-09-2023 kl. 12:56)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 13:27

<b>Bilmærke</b>	Volkswagen	<b>Model</b>	GOLF
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVWZZZ1KZ4W011162	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BE42329 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	423.025 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	28-09-2023 kl. 12:56 - Applus Danmark A/S - Gladsaxevej 349, 2860 Søborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - højre	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Tilstand \ Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - højre - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 1, B, V	Nærlysgyte, defekt/parabol eller glas (lysbillede påvirkes) - venstre	Væsentlig fejl
0,1, 0, A, V	Identifikation af køretøj, nummerplade(r) \ - \ Mangler eller er så utilstrækkeligt fastgjort, at den/de kan forventes at falde af.	Væsentlig fejl
6,2, 10, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Skærme, afskærmningsanordninger \ Løse eller kraftigt tærede, kan forventes at forvolde personskafer; kan forventes at falde af. - indvendigt - bag - begge	Væsentlig fejl
4,9 - Lygter, påkrævede signallamper for belysningsudstyr	Lygter, påkrævede signallamper for belysningsudstyr, horn defekt	
6,2 - Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, bagklap tæret	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.