



Synsrapport

SynsID 32258805 (04-10-2023 kl. 13:43)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:02

Bilmærke	CITROËN	Model	C4 PICASSO VAN
(1) - Stelnummer	VF7UARHJH45083367	(2) - Reg.nr og nationalitet	AC40692 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	243.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-10-2023 kl. 13:43 - Midtjysk Bilsyn af 2016 ApS - Siriusvej 5, 7430 Ikast		
(9) Synsvirksomhed	Midtjysk Bilsyn af 2016 ApS		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseslanger \ Væsentligt beskadigede eller slidte. 0 - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Tilsmudset (olie, fedt osv.). 0 - 2. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. 0 - midtpå	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. 0 - 1. aksel - inderst - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. 0 - bund - for - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. 0 - inderst - panel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 1, D, V	Aksler, og affjedring \ Fjedre og stabilisator \ Uforsvarlig ændring. 0 - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, F	Aksler, hjul \ Dæk \ Mønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene. 0	Farlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.