



Synsrapport

SynsID 32271481 (06-10-2023 kl. 09:32)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 22:16

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA53S00213689	(2) - Reg.nr og nationalitet	AGGI DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	168.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	06-10-2023 kl. 09:32 - Bagsværd Bilsyn ApS - Lerhøj 18, 2880 Bagsværd		
(9) Synsvirksomhed	Bagsværd Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,13, 0, A, M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er) \ - \ Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
4,4, 1, A, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt (arrangementer med en enkelt eller flere LED-lyskilder færre end 2/3 virker). - blinklygte - højre - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - begge - 2. aksel - skærm	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Tilstand \ Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - højre - panel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

4.13.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., akkumulator, fastgørelse, utilstrækkelig 4.4.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte, -, Virker ikke
6.1.1.C.V: Bærende elementer, inderskærm, zone C, tæret
6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tæret

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.