



Synsrapport

SynsID 32358677 (23-10-2023 kl. 10:52)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 03:04

Bilmærke	SKODA	Model	OCTAVIA RS
(1) - Stelnummer	TMBEF61Z568074853	(2) - Reg.nr og nationalitet	DA11053 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	249.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	23-10-2023 kl. 10:52 - FDM Test & Bilsyn - Brydehusvej 18, 2750 Ballerup		
(9) Synsvirksomhed	FDM Test & Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Tilsmudset (olie, fedt osv.). - venstre - bag	Væsentlig fejl
1,2, 1, C, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsevirkning ikke gradvis (hug). - venstre - bag	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - venstre - nederst	Væsentlig fejl
5,3, 1, D, V	Aksler, og affjedring \ Fjedre og stabilisator \ Uforsvarlig ændring. - bag	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, A, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr \ Monteret af fabrikanten mangler, er ændret eller er tydeligvis defekt.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

5.3.1.D.V - Sænkingsfjedre monteret for, originale monteret bag, alle fjedre skal være af ens type.
8.2.1.1.A.V - Åbent sportsluftfilter monteret, dokumentation mangler.
8.2.1.1.A.V - Eftermonteret sportsudstødning af mærket Milltek, dokumentation mangler.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.