



Synsrapport

SynsID 32395641 (30-10-2023 kl. 10:10)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:47

Bilmærke	SKODA	Model	FABIA
(1) - Stelnummer	TMBAE65J293172116	(2) - Reg.nr og nationalitet	BD54816 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	357.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	30-10-2023 kl. 10:10 - Dekra Bilsyn - Smedevej 2, 6710 Esbjerg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,13, 0, A, M	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er) \ - \ Utilstrækkeligt fastgjort.	Mindre fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - begge - bærekuglemanchet	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, og affjedring \ Støddæmpere \ Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - begge - 2. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - begge - for	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - midtpå	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

4.13.A.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., akkumulator, fastgørelse, utilstrækkelig 5.3.4.B.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, manchet, defekt 5.3.2.B.V: Bærende elementer, støddæmper, -, utæt
5.3.2.B.V: Bærende elementer, støddæmper, -, virker ikke 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningsystem, fastgørelse, utilstrækkelig

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.