



# Synsrapport

SynsID 32461700 (09-11-2023 kl. 14:13)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 06:02

<b>Bilmærke</b>	RENAULT	<b>Model</b>	CLIO
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF1CR1JBH36908013	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DJ54424 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	221.028 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	09-11-2023 kl. 14:13 - Bilsyn-Odense ApS - Nyborgvej 613, 5220 Odense		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn-Odense ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>X</b>

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

4,2, 1, A, V	Positionslysgyde, virker ikke - begge - positionslysgyde	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Nummerpladelygte, virker ikke, enkelt lyskilde defekt (i arrangement med flere lyskilder) - nummerpladelygte - venstre	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysgyde, lys/mørkegrænse ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene - højre - nærlysgyde	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Lambda-værdi, ukorrekt 1,06 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 2,1, B, V	Emissionskontroludstyr, utæthed, som vil påvirke emissionsmåling	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Forbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke - forbro	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Bærekugle, manchete defekt, mangler eller har brud - 1. aksel - venstre - højre	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Drivaksel, manchete fastgørelse utilstrækkelig, eller i væsentlig forringet tilstand - højre - udvendigt - manchete	Mindre fejl
1,1, 21, A, V	Stænkskærm, mangler - 2. aksel - højre - stænkskærm	Væsentlig fejl
3,5, 0, A, M	Udsyn, forrudeviskere \ - \ Vaskere virker ikke tilfredsstillende (manglende sprinklervæske, men pumpen virker; eller sprinklerdyser ikke korrekt indstillet).	Mindre fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - venstre - udvendigt - panel	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

Fordæk er nær slidgrænsen.
Bagdæk er nær slidgrænsen.
Mindre slør i forhjulsophæng

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.