



Synsrapport

SynsID 32469115 (10-11-2023 kl. 13:57)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 21:14

Bilmærke	SKODA	Model	OCTAVIA
(1) - Stelnummer	TMBCS61Z562132143	(2) - Reg.nr og nationalitet	XT30911 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	323.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	10-11-2023 kl. 13:57 - Dekra Bilsyn - Heimdalsvej 12, 8850 Bjerringbro		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,10, 0, A, M	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj \ - \ Faste dele ikke forsvarligt fastgjort.	Mindre fejl
4,7, 1, B, V	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - venstre	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Tilstand \ Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - højre - venstre	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, udstødning \ Motor med kompressionstænding, tæthed \ Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 1,2 m-1	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

4.7.1.B.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte, -, virker ikke 5.3.4.B.V: Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng, manchet, defekt 6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tæret
8.2.2.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., røgtæthed, -, for høj
Max 0,8 i røgtæthed
4.10.A.M: El-stk klap defekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.