



Synsrapport

SynsID 32540927 (24-11-2023 kl. 12:55)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 10:25

Bilmærke	Volkswagen	Model	POLO
(1) - Stelnummer	WVWZZZ6RZEY027764	(2) - Reg.nr og nationalitet	AN42692 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	271.986 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	24-11-2023 kl. 12:55 - Applus Danmark A/S - Husby Alle 6, 2630 Taastrup		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, A, F	Bremselængde, driftsbremse for lang, ingen bremsevirkning på et eller flere hjul - 2. aksel - højre	Farlig fejl
1,1, 7, D, F	Udsivning af bremsevæske, funktionsdueligheden påvirkes. - 2. aksel - højre	Farlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Bærearml, i forhjulsophæng, tæret, beskadiget eller kraftigt tæret - 1. aksel - venstre - bøsning	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Nummerpladelygte, virker ikke, enkelt lyskilde defekt (i arrangement med flere lyskilder) - venstre	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysgyde, fejljusteret - højre - venstre	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	OBD, kontrollampe fejlindikation (styret tænding)	Væsentlig fejl
1,1, 15, E, V	Bremsesystem, fri bevægelse begrænset - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

5,3,3 bv bærearmlbøsning. bærearmlbøsning i højre side bør også udskiftes. støddæmper bag begge bør udskiftes.
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.