



Synsrapport

SynsID 32642459 (15-12-2023 kl. 11:23)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 23:28

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BB1KEF37635301	(2) - Reg.nr og nationalitet	CB68745 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	263.433 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	15-12-2023 kl. 11:23 - Hammel Bilsyn ApS - Finlandsvej 14A, 8450 Hammel		
(9) Synsvirksomhed	Hammel Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,2, 1, A, V	Positionslysgyte, virker ikke - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysgyte, fejljusteret - venstre	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	OBD, kontrollampe fejlindikation (styret tænding)	Væsentlig fejl
1,6, 0, F, V	ABS, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade	Væsentlig fejl
7,1, 5, B, V	Airbag, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade	Væsentlig fejl
3,6, 0, A, M	Udsyn, afdugningsanlæg \ - \ Anlæg virker ikke eller er tydeligvis defekt	Mindre fejl
5,1, 3, B, V	Aksler, hjul, dæk \ Hjulleje \ For stramt eller blokeret. - venstre - bag	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 65 % - bag - venstre	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, V	Tandstang, manchets mangler, eller i alvorlig forringet tilstand - venstre - for	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, slør for stor - begge - yderst	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanschets beskadiget. - venstre - yderst	Mindre fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.