



Synsrapport

SynsID 32650046 (18-12-2023 kl. 12:19)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 21:36

Bilmærke	Suzuki	Model	SWIFT
(1) - Stelnummer	TSMMA01S00538397	(2) - Reg.nr og nationalitet	BF46454 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	310.044 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	18-12-2023 kl. 12:19 - Applus Danmark A/S - Knøsgårdvej 116, 9440 Aabybro		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremsekive, bremseflade tæret - 1. aksel - venstre - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderpanel, tæret - højre - bag	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Stoplysgyte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - 1. aksel - højre - nederst	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderpanel, tæret - venstre - bag	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslysgyte, virker ikke - venstre - for	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, utæt - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, anhængertræk tæret	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.