



# Synsrapport

SynsID 32659137 (19-12-2023 kl. 13:53)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 06:43

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | Bmw  | <b>Model</b>                        | 3'ER-SERIE   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | WBAVB11040KU25310  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | XS56944 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 262.714 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 19-12-2023 kl. 13:53 - Applus Danmark A/S - Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Applus Danmark A/S   |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn   | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|              |   |                |
|--------------|---|----------------|
| 1,4, 2, A, V | Bremsekraft, parkeringsbremse utilstrækkelig, mindre end den krævede værdi 11 % - 2. aksel  | Væsentlig fejl |
| 1,1, 6, C, V | Parkeringsbremseudløser, betjeningsarm, parkeringsbremse- tandkrans, elektronisk parkeringsbremseser, for stor vandring i betjeningsarmen som tegn på forkert justering - bremsehåndtag | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, F | Bagbro, tæret, dele er ikke tilstrækkelig solide - 2. aksel - venstre   | Farlig fejl    |
|              |   |                |
|              |   |                |

## Servicebemærkninger

|                 |
|-----------------|
| KØRSELS FORBUD! |
|-----------------|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.