



Synsrapport

SynsID 32745319 (11-01-2024 kl. 13:18)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 06:11

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA33S00327618	(2) - Reg.nr og nationalitet	DC74341 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	129.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	11-01-2024 kl. 13:18 - Tilst Bilsyn ApS - Blomstervej 6, 8381 Tilst		
(9) Synsvirksomhed	Tilst Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 21, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseapparat \ Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskepumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. - 1. aksel - højre - stænkskærm	Væsentlig fejl
1,1, 14, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Slidt. 14,8 mm - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat \ Deles tilstand \ Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - indvendigt - højre - styreforbindelsesled	Væsentlig fejl
3,2, 0, A, V	Udsyn, rudernes tilstand \ - \ Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige.	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink \ Krav \ Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - bag - begge - blinklygte	Væsentlig fejl
5,2, 1, B, V	Aksler, hjul \ Nav \ Slidt eller beskadiget. - 1. aksel - hjulleje	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring \ Affjedringsled \ For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedringsled. - 1. aksel - begge - bærekugle	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Komponent med beskadigelse eller kraftig tæring. - 2. aksel - begge - svingarm	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Kollisionsbjælke bag bagkofanger tæret	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.