



Synsrapport

SynsID 32832267 (25-01-2024 kl. 15:44)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 15:52

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TOURAN
(1) - Stelnummer	WVGZZZ1TZ6W144913	(2) - Reg.nr og nationalitet	DF14811 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	350.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	25-01-2024 kl. 15:44 - Dekra Bilsyn - Industrivej 47, 7620 Lemvig		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,1, 21, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseapparat \ Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. - stænkskærm - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
3,1, 0, A, V	Udsyn, synsfelt \ - \ Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige. - for	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter \ Indstilling \ Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlysluslygte - venstre	Væsentlig fejl
4,10, 0, B, M	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj \ - \ Beskadiget eller forringet isolering. - el-stik	Mindre fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - begge	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, B, V	Gener, udstødning \ Motor med kompressionstænding, tæthed \ Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 1,3 m-1	Væsentlig fejl
90,1, 11, A, V	Dokumentation, Generel \ Fjeder \ Konstruktive ændringer, dokumentation mangler. - alle	Væsentlig fejl
3,1 - Udsyn, synsfelt	Udsyn, synsfelt, dashcam - wunderbaun - mm hængende i bakspejl afmonteres tager udsyn - væsentlig fejl omsyn	

Servicebemærkninger

3.1.A.V - streamer i forrude
8.2.2.2.B.V - max tæthed 1,0
90.1.11.A.V - dokumentation mangler for campingkloder

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.