



Synsrapport

SynsID 32857154 (30-01-2024 kl. 15:52)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:20

Bilmærke	HONDA	Model	SHUTTLE
(1) - Stelnummer	JHMRA3830XC208537	(2) - Reg.nr og nationalitet	ST95956 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	298.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	30-01-2024 kl. 15:52 - DK-Bilsyn Horsens ApS - Nørrebrogade 48, 8700 Horsens		
(9) Synsvirksomhed	DK-Bilsyn Horsens ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 21, D, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseapparat \ Uforsvarlig ændring af en given komponent. - stænkskærm - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - nummerpladelygte - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ For stort slid i styrebolt og/eller bøsninger eller i affjedningsled. - bærekugle - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 6, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilkobling og trækanordning \ For kraftigt slid i komponent, overskrider opslidningsgrænse (ikke i brug). - tilkoblingsanordning	Væsentlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseskive \ Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelse, er ikke i overensstemmelse med kravene. - 2. aksel - højre - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.