



Synsrapport

SynsID 32858981 (31-01-2024 kl. 09:35)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 12:01

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TRANSPORT.KASSEVOGN
(1) - Stelnummer	WV2ZZZ70ZPH046448	(2) - Reg.nr og nationalitet	DM62077 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	289.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	31-01-2024 kl. 09:35 - Herlev Syn v/Michael Damborg Nielsen - Mileparken 16, 2740 Skovlunde		
(9) Synsvirksomhed	Herlev Syn v/Michael Damborg Nielsen		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

0,2, 0, B, V	Identifikation af køretøj, stel-/serienummer \ - \ Ufuldstændigt, ulæseligt, tydeligvis forfalsket eller ikke i overensstemmelse med køretøjets registreringspapirer.	Væsentlig fejl
1,1, 12, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseslanger \ Væsentligt beskadigede eller slidte. - 1. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - venstre	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding, Emissionskontroludstyr \ Utæthed, som ville påvirke emissionsmåling.	Væsentlig fejl
1,4 - Bremseudstyr, parkeringsbremse	Bremseudstyr, parkeringsbremse, håndbremse slippe ikke helt (arm ligger sig ikke ned)	
8,2 - Gener, udstødning	Gener, udstødning, miljø måling ej foretaget (utæt)	

Servicebemærkninger

Bremser 1.aksel er tæt på slidgrænse.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.