



# Synsrapport

SynsID 33002350 (23-02-2024 kl. 13:01)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 00:52

<b>Bilmærke</b>	MAZDA	<b>Model</b>	3
<b>(1) - Stelnummer</b>	JMZBK14J261254181	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DG83611 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	180.341 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	23-02-2024 kl. 13:01 - Bilsyn-Odense ApS - Nyborgvej 613, 5220 Odense		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn-Odense ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,2, 1, A, V	Positionslslygte, virker ikke - højre - positionslslygte	Væsentlig fejl
4,7, 1, C, M	Nummerpladelygte, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort - højre - nummerpladelygte	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysgygte, fejljusteret - højre - nærlysgygte	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - højre - bærekugle	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - højre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 6, F, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilkobling og trækanordning \ Nummerplade ulæselig (når anordningerne ikke er i brug). - tilkoblingsanordning	Væsentlig fejl
6,1, 6, A, V	Kuglekobling aftagelig, mangler nøgle eller aftagelig del - tilkoblingsanordning	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, plast inderskærm i bag skal bibeholdes demonteret for kontrol til Omsyn	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.