



Synsrapport

SynsID 33047476 (04-03-2024 kl. 09:26)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 04:44

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGHA9E601424611	(2) - Reg.nr og nationalitet	BD20127 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	188.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-03-2024 kl. 09:26 - Bilsynshallen ApS - Jernaldervej 15, 8300 Odder		
(9) Synsvirksomhed	Bilsynshallen ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseeskiver \ Slidt. 22,7 mm - højre - for	Væsentlig fejl
4,10, 0, A, M	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj \ - \ Faste dele ikke forsvarligt fastgjort. - el-stik	Mindre fejl
4,5, 2, A, M	Lygter, tågelygter for og bag \ Indstilling \ Tågeforlygtes horisontale indstilling forkert, når lysstrålen har en afskæringlinje (afskæringlinje for lav). - tågelygte - for - begge	Mindre fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - bærekuglemanchet - begge - nederst	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem. - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

I særlige tilfælde kan der være en ekstra ordinær reduceret skivetykkelse givet fra fabrikanten, i dette tilfælde medbringes dokumentation herpå til omsyn.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.