



Synsrapport

SynsID 33055277 (04-03-2024 kl. 16:46)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 08:58

Bilmærke	CITROËN	Model	NEMO
(1) - Stelnummer	VF7AA8HSC84247816	(2) - Reg.nr og nationalitet	CZ16112 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	72.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-03-2024 kl. 16:46 - Svendborg Synshal ApS - Kuopiovej 14, 5700 Svendborg		
(9) Synsvirksomhed	Svendborg Synshal ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,10, 0, C, V	Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj \ - \ Påhængskøretøjets eller trækkende køretøjs elektriske forbindelser virker ikke korrekt. - el-stik	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink \ Krav \ Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - blinklygte - baglygte - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 2, A, M	Aksler, og affjedring \ Støddæmpere \ Utilstrækkelig fastgørelse til chassis eller aksel. - 2. aksel - begge - øverst	Mindre fejl
5,3, 2, B, V	Aksler, og affjedring \ Støddæmpere \ Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

*4.4.3.A.V dårlig forbindelse i venstre bag/stop/blinklygte

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.