



Synsrapport

SynsID 33079407 (07-03-2024 kl. 14:13)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 21:36

Bilmærke	MITSUBISHI	Model	COLT
(1) - Stelnummer	XMCXNZ34A7F005527	(2) - Reg.nr og nationalitet	DA65260 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	178.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	07-03-2024 kl. 14:13 - Rudkøbing Bilsyn ApS - Schnohrsvej 46, 5900 Rudkøbing		
(9) Synsvirksomhed	Rudkøbing Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

6,1, 7, G, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanchet beskadiget. 0 - 1. aksel - højre	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter \ Indstilling \ Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. 0 - begge - nærlysluslygte	Væsentlig fejl
1,1, 21, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseapparat \ Andet bremseudstyr (f.eks. frostvæskpumpe, lufttørrer osv.) beskadiget udvendigt eller stærkt tæret på en måde, som påvirker bremseapparatet negativt. 0 - 2. aksel - højre - stænskærm	Væsentlig fejl
1,1, 14, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremsekiver \ Slidt. 0.0 mm - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
1,1, 16, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseaktuatorer herunder fjederbrems og hydrauliske cylindre \ Revnet eller beskadiget. 0 - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanchet beskadiget. 0 - 1. aksel - venstre	Mindre fejl

Servicebemærkninger

Bremseklovs højre bag slidt ned - bremse hænger højre bag - spændebånd manchetter foran trækaksel - forlygter matte ingen lys billede - højre bag stænskærm

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.