



Synsrapport

SynsID 33086004 (08-03-2024 kl. 11:32)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 11:47

Bilmærke	Skoda	Model	FABIA
(1) - Stelnummer	TMBBF65JX83099321	(2) - Reg.nr og nationalitet	DR34175 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	257.275 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	08-03-2024 kl. 11:32 - Applus Danmark A/S - Katkjærvej 4, 7800 Skive		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,7, 1, B, M	Nummerpladelygte, virker ikke, enkelt lyskilde defekt (i arrangement med flere lyskilder) - nummerpladelygte - højre	Mindre fejl
4,3, 1, A, M	Stoplysgygte, virker ikke, ved flere lyskilder (lygte med flere pærer). For LED lyskilde: op til 1/3 virker ikke - stoplygte - højre	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysgygte, fejljusteret - nærlysgygte - højre - venstre	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Tågelysgygte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære) ved LED-lyskilder: færre end 2/3 virker - tagelygte - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - panel - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, utæt - midtpå	Væsentlig fejl
6,1, 6, D, V	Sprængwire, beslag mangler	Væsentlig fejl
8,2 - Gener, udstødning	Gener, udstødning, Røgtætnings test ikke foretaget, Udstødningsrør knækket	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.