



Synsrapport

SynsID 33093654 (11-03-2024 kl. 11:11)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 19:54

Bilmærke	Ford	Model	TRANSIT
(1) - Stelnummer	WF07XXTTF79E42063	(2) - Reg.nr og nationalitet	BF25649 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	171.471 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	11-03-2024 kl. 11:11 - Applus Danmark A/S - Måde Kirkevej 8, 6700 Esbjerg		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 1, A, V	Nærlyslygte, virker ikke, ved en enkelt lygte/lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - for - højre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Nummerpladelygte, virker ikke, enkelt lyskilde defekt (i arrangement med flere lyskilder) - bag - højre	Mindre fejl
4,2, 1, C, M	Sidemarkeringslygte, fastgørelse utilstrækkelig, ikke forsvarligt fastgjort - højre	Mindre fejl
1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - langsgående - begge - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderpanel, tæret - højre	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Røgtæthed, for høj 3,0 m-1	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlyslygte, fejljusteret - for - venstre	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Trinkasse Begge sider tæret indvendigt	

Servicebemærkninger

udstødningsclamp bagerste samling defekt (ikke utæt) - ledningsnet vedr. oliefyr fastgøres venstre for
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.