



# Synsrapport

SynsID 33114354 (13-03-2024 kl. 14:02)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 08:44

<b>Bilmærke</b>	PEUGEOT	<b>Model</b>	207
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF3WC9HVC9T104143	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DL47321 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	165.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	13-03-2024 kl. 14:02 - Pava Bilsyn - Hedensted - Moseoftens 26C, 8722 Hedensted		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Pava Bilsyn - Hedensted		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

2,1, 3, A, V	Styreapparat \ Deles tilstand \ Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - højre - yderst	Væsentlig fejl
4,1, 4, B, V	Lygter, forlygter \ Krav \ Produkter på glasset eller lyskilden, som tydeligvis mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys. - nærlyslygte - venstre - for	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelyslygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. - positionslygte - højre - for	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, udstødning \ Motor med kompressionstænding, tæthed \ Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 1,2 m-1	Væsentlig fejl
1,1 - Bremsedstyr, tilstand og virkemåde	Bremsedstyr, tilstand og virkemåde, Dokumentation for minimums tykkelse af forreste bremseklipper medbringes til omsyn. Målt til:20,3mm.	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.