



# Synsrapport

SynsID 33118624 (14-03-2024 kl. 09:52)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 07:40

<b>Bilmærke</b>	MERCEDES-BENZ	<b>Model</b>	E
<b>(1) - Stelnummer</b>	WDB2110061A816863	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CS65309 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	630.533 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	14-03-2024 kl. 09:52 - Hørning Bilsyn v/Amin Dabbas - Svendborgvej 10D, 9220 Aalborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Hørning Bilsyn v/Amin Dabbas		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>X</b>

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

7,7, 0, A, M	Lydsignalapparat, defekt, virker ikke korrekt	Mindre fejl
3,5, 0, A, M	Forrudevasker, defekt, mangler væske, dyse indstilling ukorrekt - for	Mindre fejl
2,4, 0, A, V	Selvopretning, ved prøvekørsel utilstrækkelig	Væsentlig fejl
2,1, 1, A, V	Styreapparat, modstand ved ratdrejning	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Nærlyslygte, lysstyrke for lille, ikke i overensstemmelse med kravene - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 16, A, V	Bremsecaliper, hænger - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 12, B, M	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseslanger \ Beskadigede, slidte, snoede eller for korte. - 2. aksel - begge	Mindre fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - 1. aksel - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Tandstang, slør for stor - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremsekive, bremseflade tæret - 2. aksel	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.