



Synsrapport

SynsID 33137673 (18-03-2024 kl. 11:32)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 03:36

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BR1J0H36267761	(2) - Reg.nr og nationalitet	BX48130 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	196.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	18-03-2024 kl. 11:32 - CS Bilsyn ApS - Ribevej 32, 6630 Rødding		
(9) Synsvirksomhed	CS Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, E, F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre \ For lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran, bremsevirkning påvirkes (manglende frigang). - for - begge - bremsecaliper	Farlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremsekiver \ Tilsmudset (olie, fedt osv.). - bag - begge	Væsentlig fejl
1,1, 14, D, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremsekiver \ Ankerplade utilstrækkeligt fastgjort. - bag - venstre - ankerplade	Væsentlig fejl
1,1, 2, C, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Pedalen eller håndtaget \ Skridsikker belægning på bremsepedal mangler, sidder løst eller er slidt glat. - midtpå	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Aksler, og affjedring \ Fjedre og stabilisator \ Fjederkomponent er beskadiget eller har brud. - for - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, V	Aksler, og affjedring \ Torsionsrør, radiusarme, bærearmer og affjedringsarme \ Utilstrækkelig fastgørelse af komponent til chassis eller aksel. - for - venstre - bærekugle	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

bremsepedal sidder skæv
kørsel kun til mekaniker

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.