



Synsrapport

SynsID 33143231 (19-03-2024 kl. 08:00)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 04:39

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | MAZDA | Model | MAZDA6 |
| (1) - Stelnummer | JMZGH19F601157761 | (2) - Reg.nr og nationalitet | GW42333 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 246.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 19-03-2024 kl. 08:00 - Bilsyn Herning ApS - Guldborgvej 4, 7400 Herning | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsyn Herning ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|--|----------------|
| 3,2, 0, C, V | Udsyn, rudernes tilstand \ - \ Rude eller gennemsigtigt panel i uacceptabel stand. 0 | Væsentlig fejl |
| 4,7, 1, B, V | Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). 0 - begge - nummerpladelygte | Væsentlig fejl |
| 1,2, 1, B, V | Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsvirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsvirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 68 % - 1. aksel | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,2, C, V | Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1.15 lambda | Væsentlig fejl |
| 6,1, 2, A, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsssystem. 0 | Væsentlig fejl |
| 4,2, 1, A, V | Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. 0 - begge - positionslygter | Væsentlig fejl |
| 5,3, 4, B, V | Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. 0 - bærekuglemanchet - venstre | Væsentlig fejl |
| 1,1, 2, A, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Pedalen eller håndtaget \ For stor eller for lille uudnyttet vandring. 0 | Væsentlig fejl |
| 5,2, 3, D, V | Aksler, hjul \ Dæk \ Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk. 0 - 2. aksel | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.