



Synsrapport

SynsID 33201614 (27-03-2024 kl. 14:35)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 05:06

Bilmærke	SUZUKI	Model	SPLASH
(1) - Stelnummer	TSMEXB52S00256355	(2) - Reg.nr og nationalitet	DV91080 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	301.571 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	27-03-2024 kl. 14:35 - Dekra Bilsyn - Ole Rømers Vej 2, 6000 Kolding		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

2,1, 3, D, V	Styrekugle, ikke sikret - begge - for	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, V	Lygter, elektrisk udstyr, batteri(er) \ - \ Ikke korrekt fastgjort. Kan forventes at forårsage en kortslutning.	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Tågelyslygte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære) ved LED-lyskilder: færre end 2/3 virker - begge - for	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Fjeder, knækket - højre - for	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, F	Bærekugle, sikring utilstrækkelig, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes - bærekugle - begge - for	Farlig fejl

Servicebemærkninger

Safety split missing in both control arms. fog lights in the front not working right front spring broken both carrier balls is welded to the support arm in the front.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.