



# Synsrapport

SynsID 33267909 (10-04-2024 kl. 12:10)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 20:39

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	GOLF
<b>(1) - Stelnummer</b>	WVWZZZ1JZ3W138052	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DG63527 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	287.232 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	10-04-2024 kl. 12:10 - Bilsyn Plus ApS - Industri Vest 2, 4293 Dianalund		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Plus ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>X</b>

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

2,1, 5, A, V	Servostyring, utæt	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlyslygte, fejljusteret - højre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlyslygte, lys/mørkegrænse ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 5, A, V	Nærlyslygte, justeringssystem defekt, anordning virker ikke	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Blinklygte, farve falmet - bag - højre - venstre	Væsentlig fejl
4,6, 2, A, V	Lygter, baklygter \ Krav \ Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - højre - venstre - baglygte	Væsentlig fejl
6,2, 5, B, F	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Førersæde \ Sædet sidder løst, eller ryglænet kan ikke fastspændes.	Farlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,04 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Udstødningssystem, utæt, påvirker emissionsmåling	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, F	Væskeudsvining, for stor, anden væske end vand, konstant dråbedannelse, der udgør en meget alvorlig risiko	Farlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelser, er ikke i overensstemmelse med kravene. - bag	Væsentlig fejl
8,1 - Gener, støj	Gener, støj, unødigt støj	
90,1 - Dokumentation, Generel	Dokumentation, Generel, Dokumentation på Remus bagpotte Dokumentation på baglygter	

## Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.