



# Synsrapport

SynsID 33343865 (23-04-2024 kl. 08:35)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 07:30

<b>Bilmærke</b>	PEUGEOT	<b>Model</b>	207
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF3WC9HVL9W167120	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	AJ14665 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	248.088 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	23-04-2024 kl. 08:35 - Falkevej Bilsyn ApS - Falkevej 11, 3400 Hillerød		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Falkevej Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 13, A, V	Bremsebelægning, opslidt - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,1, 13, A, V	Bremsebelægning, opslidt - 1. aksel	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, slør for stor - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter \ Indstilling \ Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlyslygter - for - begge	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslygter, virker ikke - for - begge	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygter, virker ikke - begge	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, udstødning \ Motor med kompressionstænding, tæthed \ Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 0,8 m-1	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.