



Synsrapport

SynsID 33397225 (01-05-2024 kl. 08:54)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 01:18

Bilmærke	Renault	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BR1G0H42031333	(2) - Reg.nr og nationalitet	BF55246 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	154.010 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	01-05-2024 kl. 08:54 - Applus Danmark A/S - Sandvigvej 4, 7400 Herning		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

8,2, 2,2, A, V	Røgtæthed, for høj 5,5 m-1	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Nummerpladelygte, virker ikke, enkelt lyskilde defekt (i arrangement med flere lyskilder) - venstre	Mindre fejl
4,3, 1, A, V	Stoplysgyde, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - højre	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Stoplysgyde, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - midtpå	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - højre	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Krængningsstabilisator, bøsning defekt - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Bærekugle, manchete defekt, mangler eller har brud - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - bag	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, slør for stor - 1. aksel - højre - inderst	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.