



## Synsrapport

SynsID 33458237 (13-05-2024 kl. 09:48)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 06:05

<b>Bilmærke</b>	SUZUKI	<b>Model</b>	SX4
<b>(1) - Stelnummer</b>	JSAGYC21S00360173	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BY18623 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	261.130 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	13-05-2024 kl. 09:48 - ABC Bilsyn ApS - Industrivej 25, 4683 Rønnede		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	ABC Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>X</b>

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

**(6) Fejloversigt**

3,5, 0, A, M	Udsyn, forrudeviskere \ - \ Vaskere virker ikke tilfredsstillende (manglende sprinklervæske, men pumpen virker; eller sprinklerdyser ikke korrekt indstillet).	Mindre fejl
4,1, 5, A, V	Nærlysgyte, justeringssystem defekt, anordning virker ikke	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Lygter, forlygter \ Krav \ Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene.	Væsentlig fejl
4,10, 0, A, M	El-stik, defekt, fjeder på klap virker ikke korrekt	Mindre fejl
4,13, 0, A, M	Akkumulator, fastgørelse utilstrækkelig	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Positionslysgyte, virker ikke - begge - for	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - begge	Væsentlig fejl
5,2, 3, F, M	Dæk, gnider mod andre komponenter, fleksible afskærmningsanordninger - 1. aksel - højre - venstre	Mindre fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 4, A, V	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), fastgørelse utilstrækkelig, løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanchet beskadiget. - venstre	Mindre fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.