



Synsrapport

SynsID 33521496 (22-05-2024 kl. 14:45)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 02:11

Bilmærke	OPEL	Model	INSIGNIA
(1) - Stelnummer	W0LGM57K091021895	(2) - Reg.nr og nationalitet	BW29727 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	458.322 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	22-05-2024 kl. 14:45 - Bilsyn Plus ApS - Industri Vest 2, 4293 Dianalund		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 32 % - bag	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bøsning, i forhjulsophæng defekt - højre - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bøsning, i bagbro defekt - øverst - yderst - inderst	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - højre - venstre	Væsentlig fejl
2,1 - Styreapparat	Styreapparat, slør venstre forhjul,	
8,4 - Gener, andre miljørelaterede punkter	Gener, andre miljørelaterede punkter, væskeudsvingning, olie og kølevæske, ser ud til af komme fra egrventil/køler bag side af motorblok	
8,4 - Gener, andre miljørelaterede punkter	Gener, andre miljørelaterede punkter, væskeudsvingning, olie og kølevæske, bag side af motorblok samt højre side	

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
bøsninger bærearmer bagbro defekte, samme bærearmer inderst og yderst begge sider

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.