



Synsrapport

SynsID 33533069 (24-05-2024 kl. 08:12)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 11:17

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BR1G0H43522826	(2) - Reg.nr og nationalitet	BW30186 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	244.832 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	24-05-2024 kl. 08:12 - CB Bilsyn - Nordskellet 2, 8920 Randers		
(9) Synsvirksomhed	CB Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,2, 1, A, V	Positionslyslygte, virker ikke - begge - positionslyslygte	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Tågelyslygte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære) ved LED-lyskilder: færre end 2/3 virker - begge - for - tagelygte	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Nærlyslygte, lysstyrke for lille, ikke i overensstemmelse med kravene - nærlyslygte - vange	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremeskive, bremseflade tæret - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 21, A, V	Stænkskærm, mangler - 2. aksel - stænkskærm - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 21, A, V	Stænkskærm, tæret - 1. aksel - stænkskærm - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - 1. aksel - bærekugle - højre	Væsentlig fejl
2,1, 3, B, V	Styreapparat, for stort slid ved samlinger - styrekugle - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 16, E, V	Bremser, for lille eller for stor vandring i arbejdsstempel eller membran - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.