



# Synsrapport

SynsID 33572419 (30-05-2024 kl. 10:21)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 13:37

<b>Bilmærke</b>	MAZDA	<b>Model</b>	MAZDA6
<b>(1) - Stelnummer</b>	JMZGH12F681107288	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	ZJ21037 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	239.589 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	30-05-2024 kl. 10:21 - Sparbilsyn ApS - Gammel Køge Landevej 497, 2650 Hvidovre		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Sparbilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 14, B, V	Bremsekive, bremseflade tæret - venstre - bag	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 37 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Nærlysgyte, lysstyrke for lille, ikke i overensstemmelse med kravene - højre - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 3, B, V	Svingarm, i baghjulsophæng, tæret, beskadiget eller kraftig tæret - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Vognbund, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke - venstre - midtpå	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - højre - venstre - bag	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Plastik beklædning på højre og venstre side paneler skal afmonteres til omsyn.	

## Servicebemærkninger

Køreforbud pga. meget tæret svingarm venstre bag.
---

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.