



Synsrapport

SynsID 33573064 (30-05-2024 kl. 10:55)

Udskrevet d. 02-01-2025 kl. 19:12

Bilmærke	FIAT	Model	500
(1) - Stelnummer	ZFA31200000235334	(2) - Reg.nr og nationalitet	CZ78364 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	227.254 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	30-05-2024 kl. 10:55 - BedreBil.dk ApS - Fabrikvej 4, 8260 Viby		
(9) Synsvirksomhed	BedreBil.dk ApS		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↷

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - for - højre	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - for - venstre	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Præstationer \ Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - højre	Væsentlig fejl
2,4, 0, A, M	Styreapparat, Sporing af hjul \ - Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav.	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og køreluslygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. - for - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder).	Mindre fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, utæt - bag - højre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, utæt	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Oliespild for stor	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Dækmønster er tæt på slidgrænse. 1.Aksel

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.