



Synsrapport

SynsID 33600521 (04-06-2024 kl. 10:36)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 02:46

Bilmærke	ALFA ROMEO	Model	159
(1) - Stelnummer	ZAR93900007018311	(2) - Reg.nr og nationalitet	CM22075 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	350.883 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-06-2024 kl. 10:36 - Svendborg Synshal ApS - Kuopiovej 14, 5700 Svendborg		
(9) Synsvirksomhed	Svendborg Synshal ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,4, 2, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse utilstrækkelig, mindre end den krævede værdi 9 %	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysgyte, fejljusteret - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Nærlysgyte, type ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene - begge	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Fjernlysgyte, type ukorrekt - begge	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Tågelysgyte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære) ved LED-lyskilder: færre end 2/3 virker - venstre - for	Væsentlig fejl
4,5, 1, B, V	Lygter, tågelygter for og bag \ Tilstand og virkemåde \ Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes). - højre - for	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - nummerpladelygte - venstre	Mindre fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Bagbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Udstødningssystem, utæt, påvirker emissionsmåling	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

*6.1.1.C.V LED nær og fjernlyspærer mangler godkendelse
*8.2.1.1.B.V Bagerste del af udstødning mangler - røgtæthed ikke udmålt
*6.1.1.C.V begge sidepaneler tæret flere steder

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.