



Synsrapport

SynsID 33705492 (19-06-2024 kl. 15:20)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 02:35

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMA33S00291306	(2) - Reg.nr og nationalitet	CX31088 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	215.376 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	19-06-2024 kl. 15:20 - Jysk-Bilsyn ApS - Lundemarksvej 21, 4300 Holbæk		
(9) Synsvirksomhed	Jysk-Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - langsgående - for	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat \ Deles tilstand \ Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Drivaksel, manchets fastgørelse utilstrækkelig, eller i væsentlig forringet tilstand - 1. aksel - venstre	Mindre fejl
6,1, 7, G, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Transmission \ Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
8,1, 1, B, V	Gener, støj \ dæmpningssystem \ En del af støjdæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt. - bag	Væsentlig fejl
1,1 - Bremseudstyr, tilstand og virkemåde	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremserør afrenses for kontrol af rust, skiftes hvis de er tæret, må ikke rustbehandles før efter omsyn.	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.