



Synsrapport

SynsID 33774205 (01-07-2024 kl. 13:18)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 12:41

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGH12F601220714	(2) - Reg.nr og nationalitet	DN62959 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	120.905 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	01-07-2024 kl. 13:18 - Sparbilsyn ApS - Gammel Køge Landevej 497, 2650 Hvidovre		
(9) Synsvirksomhed	Sparbilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, A, F	Bremsecaliper, hænger, bremsevirkning påvirkes - 1. akse - højre	Farlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme akse. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 36 % - 1. akse	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslslygte, virker ikke - venstre	Væsentlig fejl
5,2, 3, H, M	Aksler, hjul \ Dæk \ Anordning til kontrol af dæktryk virker ikke korrekt eller dækket er tydeligvis utilstrækkeligt oppumpet.	Mindre fejl
6,1, 1, C, V	Inderskærm, tæret - 2. akse - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Plastik beklædning inderskærm bag begge afmonteres for kontrol.	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.